

### Marque / Modèle

Hyundai Tucson 2014 toutes ...

Année

Odomètre indiqué / réel\*

2014

130 000 km

Transmission

Traction

manuelle 5 vitesses

traction avant

Moteur

Carburant

Numéro de série

Numéro d'inventaire



### ÉQUIPEMENTS

tout équipé, vitres électriques, portes électriques, direction assistée, régulateur de vitesse, miroirs ajustables de l'intérieur, volant inclinable, essuie-glaces intermittents, essuie glace arrière, dégivreur de lunette arrière, servo-freins, coffre électrique, miroirs chauffants, chauffe moteur, radio am/fm, lecteur cd, lecteur mp3, technologie bluetooth, horloge, système d'alarme, antidémarrreur, télédéverrouillage, tachymètre, air climatisé, sièges chauffants, sièges arrière rabattables, dossier arrière divisé, enjoliveurs, vitres teintées, phares antibrouillards, protège-capot, tapis protecteurs, pare-chocs de couleur, jupes aérodynamiques, coussins gonflables, coussin gonflable (conducteur), coussin gonflable (passager), coussins gonflables (côtés), freins abs, antipatinage, contrôle de stabilité, phares haute intensité, serrures sécurité enfants

### PRIX DE VENTE

# 10 900 \$

Taxes en sus.

### Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

### Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A  6 mois ou 10 000 km    B  3 mois ou 5 000 km    C  1 mois ou 1 700 km

D  Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)    E  Aucune garantie

### Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

### Commentaires

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

### Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_